

6.	ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63-700 Krośoszyn ul. Rynek 1/7	
	MODERNIZACJA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWO-KULTURALNYM W JARACZEWIE	ul. Kolejowa, dz. nr 946 Stadion, Jaraczewo
1:10	SZCZEGÓŁ MOCOWANIA SIEDZISK	
	projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 7131/125/P/2001
	projektant konstrukcji	mgr inż. Ryszard Klimas uprawniony projekt. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. nr upr. UAN-8386/129/89

- W robotach budowlanych należy uwzględnić roboty slusarskie związane z przystosowaniem stelaży rozbiórkowych do ponownego zamontowania
- Zakres prac:
- oczyszczenie stelaży;
  - przycięcie do określonych długości;
  - naprostowanie stelaży;
  - usunięcie starych śrub
  - malowanie stelaży – zabezpieczenie powłoką antykorozyjną metodą natrysku

