

Kanalizacja gminy Jaraczewo
Schemat zasilania Przepompowni ścieków Pp 1
w Porębie

Pp1

Złącze kablowe z pomiarem energii
typ ZR + TL

Szafki firmy H. Sypniewski


Schemat

Widok

Obudowy z estroduru IP55

OP34D+OP33F

300x(455+300+800)x258



Szafka zasilająca - sterownicza
MEPROZET

Schemat

Szafki firmy H. Sypniewski



Widok

Obudowy z estroduru IP55

OP48DF


430x(845+800)x258

Wylłącznik główny
zasilania




Obwody siłowe i sterownicze
do pomp P1 i P2 oraz do sygnalizatorów poziomu w rurze DVK150

Zasilanie awaryjne
Zespół prądotwórczy
stacjonarny
ANDORIA typ ZERD 210/1



12,5 kVA/9,6 kW
3 x 220/380 V 50 Hz

Przepompownia
Pi=2 x 4.0 KW
Po=8.0 KW



Alarm-H max
Załączenie P2
Załączenie P1
Wylączenie
Alarm-H min

Obwód III ze stacji S-11178
Istniejąca linia napowietrzna I NN
Slup nr II-1-3

Ochrona przed porażeniem
w układzie TN-S:
-wylłącznik różnicowo-prądowy
-urządzenia szybkiego wylączenia
-połączenia wyrównawcze

BIPROWOD				ZASTRZEŻENIA PRAWA AUTORSKIE
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ	inż. L. Szkudlarek	521/63	07. 2000	
KREŚLIŁ				
SPRAWDZIŁ	inż. F. Marciniek	59/75W	07. 2000	
DYR. TECHN.	mgr inż. W. Dusza	82/88/1/V	07. 2000	
INWESTYCJA	KANALIZACJA SANITARNA GMINY JARACZEWO			
OBIEKT/TEMAT	WSIE JARACZEWO, WOJCIECHOWO, ŁOWECICE, PORĘBA			
PODZIAŁKA	RYSEK			
SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Pp 1 W PORĘBIE				